



ЦК КТЭЛА

Преподаватель Крутов Д. В.

# Раздел I. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

Тема 1.5. Занятие №2.

Основы термической и химико-термической обработки стали и чугунов.



Материаловедение


## **УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:**

4. Закалка стали, виды, назначение и технология проведения
5. Механизм закалки стали
6. Поверхностная закалка стали
7. Выбор метода закалки стали



**Закалка** — это термическая обработка, которая заключается в нагреве стали до температур, превышающих температуру фазовых превращений, выдержке при этой температуре и последующем охлаждении со скоростью, превышающей критическую минимальную скорость охлаждения.



A background image showing a 3D molecular structure with white spheres representing atoms and light blue lines representing chemical bonds, scattered across the slide.

**Основной целью** закалки является получение высокой твердости, упрочнение.



**Для закалки используют кипящие жидкости:**

воду;

водные растворы солей и щелочей;

масла.



## При закалке различают три периода:

- 1) **пленочное кипение**, когда на поверхности стали образуется «паровая рубашка»;  
*в этот период скорость охлаждения сравнительно невелика;*



**2) пузырьковое кипение**, наступающее при полном разрушении паровой пленки, наблюдаемое при охлаждении поверхности до температуры ниже критической;


*в этот период происходит быстрый отвод тепла;*



**3) конвективный теплообмен**, который отвечает температурам ниже температуры кипения охлаждающей жидкости;

*теплоотвод в этот период происходит с наименьшей скоростью.*



A background image showing a 3D molecular model with white spheres representing atoms and light blue lines representing bonds, set against a dark grey gradient.

Важными характеристиками стали, необходимыми для назначения технологических режимов закалки, являются **закаливаемость** и **прокаливаемость**.



**Закаливаемость** характеризует способность стали к повышению твердости при закалке и зависит главным образом от содержания углерода в стали. Закаливаемость оценивают по твердости поверхностного слоя стального образца после закалки.



**Прокаливаемость** характеризует способность стали закаливаться на требуемую глубину. Зависит прокаливаемость от критической скорости охлаждения: чем меньше критическая скорость закалки, тем выше прокаливаемость.



## Способы закалки стали:

**Закалка в одном охладителе**, при которой нагретая деталь погружается в охлаждающую жидкость и остается там до полного охлаждения.

**Недостаток** — возникновение значительных внутренних напряжений.



**Закалка в двух средах**, при которой деталь до 300—400°C охлаждают в воде, а затем переносят в масло.

**Недостаток** — трудность регулирования выдержки деталей в первой среде.



**Ступенчатая закалка**, при которой деталь быстро охлаждается погружением в соляную ванну с температурой, немного превышающей температуру фазового превращения, выдерживается до достижения одинаковой температуры по всему сечению, а затем охлаждается на воздухе.

**Недостаток** — ограничение размера деталей.



**Изотермическая закалка**, при которой деталь выдерживается в соляной ванне до окончания изотермического фазового превращения.

При такой закалке обеспечивается достаточно высокая твердость при сохранении повышенной пластичности и вязкости



**Закалка с самоотпуском**, при которой в закалочной среде охлаждают только часть изделия, а теплота, сохранившаяся в остальной части детали после извлечения из среды, вызывает отпуск охлажденной части.



**Обработка холодом** состоит в продолжении охлаждения закаленной стали ниже 0°C до температур конца фазового превращения (обычно не ниже – 75°C).

В результате обработки холодом повышается твердость и стабилизуются размеры деталей.



**Поверхностная закалка** является одним из способов увеличения твердости поверхностных слоев изделия, тогда как его сердцевина остается незакаленной (мягкой вязкой) и хорошо воспринимает ударную нагрузку.



## **Закалка с индукционным нагревом.**

Индукционный нагрев происходит вследствие теплового действия тока, индуцируемого в изделии, помещенном в переменное магнитное поле.



## **Закалка с газопламенным нагревом.**

Поверхность детали нагревают газовым пламенем, имеющим температуру до  $3150^{\circ}\text{C}$ .



## **Поверхностная закалка при нагреве лазером.**

Основана на локальном нагреве участка поверхности световым лучом лазера и охлаждения этого участка со сверхкритической скоростью за счет теплоотвода во внутренние слои металла.

