



ЦК КТЭЛА

Преподаватель Крутов Д. В.

Раздел I. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

Тема 1.8. Занятие №1.
Коррозия металлов и меры борьбы с ней.



Материаловедение


УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Общие сведения о коррозии металлов. Влияние коррозии на надежность авиационной техники и экономику
2. Виды коррозии: химическая и электрохимическая коррозия
3. Факторы влияющие на образование коррозии
4. Формы коррозионных разрушений



Коррозией называется разрушение металлов и некоторых других твердых тел, вызываемое химическими и электрохимическими процессами.





По механизму протекания коррозионные процессы, согласно ГОСТ 5272—68, подразделяются на два типа: **электрохимические** и **химические**.



К **электрохимической коррозии** относят процесс взаимодействия металла с коррозионной средой, при котором ионизация атомов металла и восстановление окислительных агентов среды протекают не в одном акте и зависят от электронного потенциала.




ВИДЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ:

Атмосферная — характеризует процесс в условиях влажной воздушной среды.

- на **открытом воздухе**, с возможностью попадания на поверхность машин осадков, или с защитой от них в условиях ограниченного доступа воздуха;
- в **замкнутом воздушном пространстве**.





Подземная — разрушение металла в почвах и грунтах.


- Электрохимическая коррозия под воздействием ближдающих токов.



Жидкостная коррозия, или коррозия в электролитах.

- подводная коррозия — разрушение металлических конструкций, погруженных в воду.





Химическая коррозия — это разрушение металлов в окислительных средах при высоких температурах.



ВИДЫ ХИМИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ:

Газовая т. е. окисление металла при нагреве.
Характерной особенностью газовой коррозии является отсутствие влаги на поверхности металла.



Газовая коррозия



Коррозия в неэлектролитах.

Коррозия металлов в неэлектролитах, независимо от их природы, сводится к химической реакции между металлом и веществом. В качестве неэлектролитов используют органические жидкости.



Коррозия в неэлектролитах



ВИДЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ:

Коррозия под напряжением, характеризуется разрушением металла при одновременном воздействии коррозионной среды и постоянных или переменных механических напряжений.



Коррозия под напряжением




Коррозионное растрескивание — при одновременном воздействии коррозионной среды и внешних или внутренних механических напряжений растяжения с образованием транскристаллитных трещин.



Коррозионное растрескивание



Коррозионное растрескивание




САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ КОРРОЗИИ:

Коррозия при трении — разрушение металла, вызываемое одновременным воздействием коррозионной среды и трения.



Коррозия при трении







Фреттинг-коррозия — разрушение при колебательном перемещении двух поверхностей относительно друг друга в условиях воздействия коррозионной среды.



Фреттинг-коррозия





Коррозионная кавитация — разрушение при
ударном воздействии среды.



Коррозионная кавитация






Коррозионная эрозия — при истирающем
воздействии среды.





Коррозионная эрозия





Биокоррозия — это разрушение металла, при котором в качестве значимого выступает био-фактор.

Биоагенты — микроорганизмы (грибы, бактерии), которые являются инициаторами или стимуляторами процесса коррозии.



Биокоррозия



ПО ХАРАКТЕРУ РАЗРУШЕНИЯ КОРРОЗИЯ ДЕЛИТСЯ НА:

- **сплошную** (общую);
- **местную** (локальную).



Сплошная коррозия охватывает всю поверхность металла.

- равномерная;
- неравномерная.



Сплошная равномерная коррозия



Сплошная неравномерная коррозия



Местная коррозия происходит с разрушением отдельных участков поверхности металлов.

- точечная (питтинг);
- коррозия пятнами;
- сквозная коррозия;
- язвенная коррозия.



Точечная (питтинг) коррозия



otos

Коррозия пятнами



Язвенная коррозия



Подповерхностная коррозия начинается с поверхности, но развивается преимущественно под ней таким образом, что продукты коррозии сосредоточены внутри металла.

- **послойная коррозия**, распространяющаяся преимущественно в направлении пластической деформации металла.



Подповерхностная коррозия



Структурная коррозия связана со структурной неоднородностью металла.

- межкристаллитная — разрушение металла по границам кристаллитов (зерен) металла;
- внутрикристаллитная — разрушение металла по зернам кристаллитов.



Межкристаллитная коррозия



Межкристаллитная коррозия




Ножевая коррозия — локализованное разрушение металла в зоне сплавления сварных соединений в жидких средах с высокой коррозионной активностью.



Ножевая коррозия





Щелевая коррозия — усиление процесса разрушения металла в зазорах между двумя металлами.



Щелевая коррозия



Щелевая коррозия



Избирательная коррозия — разрушение одной структурной составляющей или одного компонента металла в высокоактивных средах.

- графитизация чугуна;
- обесцинкование (растворение цинковой составляющей) латуней.



Структурно-избирательная коррозия

